

communiqué



Incendie au poste de transformation de Richview d'Hydro One

Toronto, 18 mars 2011 – Hydro One confirme que deux transformateurs ont pris feu au poste de transformation de Richview, situé rue Kelfield à Etobicoke.

L'incendie a débuté à 16 h 49. Personne n'a été blessé et aucun problème de santé ou de sécurité n'a été signalé du fait de l'incident. À 17 h 42, Toronto Hydro a réussi à transférer à d'autres postes toute la charge fournie par ces transformateurs, restaurant ainsi le courant chez tous les abonnés touchés.

Les pompiers et les services d'urgence locaux sont sur les lieux. La cause de l'incendie n'est pas encore connue.

Le poste de transformation de Richview sert à abaisser la tension de l'électricité avant de l'acheminer chez les clients sur les lignes de Toronto Hydro.

Hydro One a pour mission d'assurer l'approvisionnement électrique sûr et fiable des domiciles et des entreprises de l'Ontario, et ce, de manière responsable. La société possède et exploite un réseau de transport haute tension de 29 000 km qui assure l'alimentation des grosses entreprises industrielles et sociétés d'électricité municipales, ainsi qu'un réseau de distribution basse tension de 123 000 km qui dessert près de 1,3 million de consommateurs finals et petits distributeurs électriques municipaux. Hydro One est une société en propriété exclusive de la Province de l'Ontario.

-30-

Pour plus de renseignements à ce sujet, prière de communiquer avec :
Relations médias, Hydro One : 1 877 506-7584 (sans frais en Ontario, 24 heures sur 24)
ou 416-345-6868. Site Web : www.HydroOne.com